

瓦木中学校 アスベスト除去作業時における気中濃度測定結果

アスベスト除去作業に際して実施しました大気中の粉じん濃度測定結果につきましては、下記の通りとなっております。

- 環境省が【アスベストモニタリングマニュアル（第4.1版）】で目安としている数値『空気1ℓに対して総繊維数が1本以下（1本/ℓ）』を基準とします。
- アスベストと類似した繊維も計測されるため、本調査では「総繊維数濃度」として結果を公表しています。「総繊維数濃度」が1本/ℓを超えた場合、検出された繊維がアスベストかを分析します。
- NDとは、検出可能な最小数値(0.056本/ℓ)、(0.47本/ℓ)又(0.11本/ℓ)未満のことです。 検出可能な最小数値は測定目的により異なります。
- 測定箇所については下記の「気中濃度測定箇所」をご確認ください。

【北棟1階 機械室】

測定日	測定箇所 総繊維数濃度（単位：本/ℓ）							施工状況
	No.25	No.26	No.27	No.28	No.29	No.30	No.31	
令和6年11月20日	ND	—	—	—	—	—	—	施工前
令和6年11月22日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	施工中
令和6年11月26日	—	—	—	—	—	—	ND	完了時



- 作業箇所 No.25,26,27,28:施工区画周辺
- 測定箇所 No.29:セキュリティゾーン入口
- 測定箇所 No.30:負圧・除じん装置の排出口
- 測定箇所 No.31:処理作業室内

【問い合わせ先】

- ・アスベストの除去工事に関すること 西宮市土木局営繕部営繕課 松矢・貫名・上原 電話0798-35-3706
- ・事業全体に関すること 西宮市教育委員会教育総括室学校管理課 宇野・小笠原 電話0798-35-3325