

総務常任委員会 管内視察報告書

西宮市議会議長 大石 伸雄 様

令和元年（2019年）9月12日

■視察日時 令和元年（2019年）8月21日（水）13時～15時

■視察委員 篠原 正寛（委員長）
たかの しん（副委員長）
澁谷 祐介
野口 あけみ
福井 浄
やの 正史
山田 ますと

■同行議員 大石 伸雄（議長）

■視察先及び視察事項

- 西宮市上下水道局枝川浄化センター（枝川町20-128）／平成30年・台風21号被害状況
- 甲子園浜・船舶衝突現場及び防潮堤（甲子園浜1丁目）／平成30年・台風21号被害状況
- 西宮浜・53番陸閘（西宮浜2丁目35-4地先）／平成30年・台風21号被害状況

■視察概要

○枝川浄化センターにおいて、上下水道局職員より平成30年・台風21号の被害状況について説明を受けた。高波が堤防を越えて敷地内に浸入し一帯が浸水する模様を、当時の記録映像・写真を用いて確認した。

○甲子園浜において、平成30年・台風21号の際に土運船が阪神高速湾岸線・側道部の橋桁に衝突した現場を確認した。あわせて、防潮堤の破損状況を当時の記録写真を用いて確認した。

○西宮浜において、平成30年・台風21号において第53号陸閘が倒壊した箇所を確認した。あわせて、陸閘の破損状況を現地ならびに当時の記録写真を用いて確認した。

■意見・感想

各視察箇所において当時の記録映像・写真を確認したことで、委員一同、被害の甚大さを痛切に実感した。また、視察箇所によっては未だに復旧が完了しておらず、早期の対応を求めていくこと、今後の再発防止に努めることの重要性を強く認識した。

(枝川浄化センター)



(甲子園浜)



(西宮浜)

